



Crewsaver®

seago®



WAYPOINT
L I F E R A F T S



REVISION RADEAUX DE SURVIE

Tarifs Publics TTC applicables au 01/03/2024

Les radeaux de plaisance ISO sont à contrôler tous les 3 ans.

TYPOLOGIE RADEAUX	CREWSAVER SEAGO EUROVINIL	BOMBARD ZODIAC	ARIMAR WAYPOINT DUARRY O. SAFETY
Radeaux COTIERS			
ISO 9650 T2 4 P	460 €	495 €	475 €
ISO 9650 T2 6 P	480 €	515 €	495 €
ISO 9650 T2 8 P	500 €	525 €	515 €
Radeaux HAUTURIERS <24h			
ISO 9650 T1 <24h 4 P	460 €	505 €	485 €
ISO 9650 T1 <24h 6 P	495 €	535 €	505 €
ISO 9650 T1 <24h 8 P	505 €	545 €	525 €
ISO 9650 T1 <24h 10 P	525 €	560 €	545 €
ISO 9650 T1 <24h 12 P	545 €	580 €	565 €
Radeaux HAUTURIERS >24h			
ISO 9650 T1 >24h 4 P	535 €	575 €	565 €
ISO 9650 T1 >24h 6 P	565 €	595 €	585 €
ISO 9650 T1 >24h 8 P	585 €	615 €	605 €
ISO 9650 T1 >24h 10 P	605 €	635 €	625 €
ISO 9650 T1 >24h 12 P	625 €	655 €	645 €

Taxe environnementale de destruction de pyrotechnie périmée (en supplément) :

- 20 € TTC pour les radeaux côtiers ou hauturiers <24H
- 30 € TTC pour les radeaux hauturiers >24H

Les engins pyrotechniques contiennent des matériaux dangereux et instables. Ils ont une durée de vie limitée et doivent être correctement éliminés selon une filière spécifique.

Remplacement de la bouteille CO2 à la 9ème année (en supplément) :

- 115 € TTC
- Marques Crewsaver et Ocean Safety : 179 € TTC

Ces tarifs s'entendent sous réserve de l'état du radeau. Ils incluent :

- Les équipements dont la date de péremption n'atteint pas celle de la prochaine révision,
- Les pièces spécifiques à remplacer à chaque révision,

Ces tarifs n'incluent pas le lavage éventuel du radeau, le remplacement du container, ou le contrôle de grab-bag...

Les « grab-bag » accompagnant les radeaux peuvent être révisés dans nos stations.

Pour toute demande de devis, le radeau doit être ouvert et en cas de refus de celui-ci, le radeau sera retourné en l'état, ou détruit si le client le souhaite.



OUEST SECURITE MARINE

PORNIC : 02.40.82.40.40 – PONT L'ABBE : 02.98.82.74.00 – LORIENT : 02.97.50.87.63
 LA ROCHELLE : 05.46.28.63.14 – PORT EN BESSIN : 02.31.51.26.22 – SAINT-MALO : 02 99 82 81 93
 Courriel : info@ouestsecuritemarine.com - Web : www.ouestsecuritemarine.com