



Crewsaver®

seago®

ARIMAR

OCEAN SAFETY

Bombard

WAYPOINT  
L I F E R A F T S

DUARRY

ZODIAC

## REVISION RADEAUX DE SURVIE

Tarifs Publics TTC applicables au 01/03/2025

Les radeaux de plaisance ISO sont à contrôler tous les 3 ans.

TYPOLOGIE RADEAUX	CREWSAVER SEAGO EUROVINIL	BOMBARD ZODIAC	ARIMAR WAYPOINT DUARRY O. SAFETY
Radeaux COTIERS			
ISO 9650 T2 4 P	469 €	495 €	485 €
ISO 9650 T2 6 P	490 €	515 €	505 €
ISO 9650 T2 8 P	510 €	530 €	525 €
Radeaux HAUTURIERS <24h			
ISO 9650 T1 <24h 4 P	475 €	515 €	495 €
ISO 9650 T1 <24h 6 P	495 €	545 €	515 €
ISO 9650 T1 <24h 8 P	515 €	555 €	535 €
ISO 9650 T1 <24h 10 P	535 €	570 €	555 €
ISO 9650 T1 <24h 12 P	545 €	590 €	575 €
Radeaux HAUTURIERS >24h			
ISO 9650 T1 >24h 4 P	555 €	585 €	575 €
ISO 9650 T1 >24h 6 P	555 €	615 €	595 €
ISO 9650 T1 >24h 8 P	605 €	635 €	615 €
ISO 9650 T1 >24h 10 P	625 €	655 €	635 €
ISO 9650 T1 >24h 12 P	645 €	675 €	655 €

### Taxe environnementale de destruction de pyrotechnie périmée (en supplément) :

- 20 € TTC pour les radeaux côtiers ou hauturiers <24H
- 30 € TTC pour les radeaux hauturiers >24H

Les engins pyrotechniques contiennent des matériaux dangereux et instables. Ils ont une durée de vie limitée et doivent être correctement éliminés selon une filière spécifique.

### Remplacement de la bouteille CO2 à la 9ème année (en supplément) :

- 115 € TTC
- Marques Crewsaver et Ocean Safety : 179 € TTC

Ces tarifs s'entendent sous réserve de l'état du radeau. Ils incluent :

- Les équipements dont la date de péremption n'atteint pas celle de la prochaine révision,
- Les pièces spécifiques à remplacer à chaque révision,

Ces tarifs n'incluent pas le lavage éventuel du radeau, le remplacement du container, ou le contrôle de grab-bag...

Les « grab-bag » accompagnant les radeaux peuvent être révisés dans nos stations.

Pour toute demande de devis, le radeau doit être ouvert et en cas de refus de celui-ci, le radeau sera retourné en l'état, ou détruit si le client le souhaite.



### OUEST SECURITE MARINE

PORNIC : 02.40.82.40.40 – PONT L'ABBE : 02.98.82.74.00 – LORIENT : 02.97.50.87.63  
LA ROCHELLE : 05.46.28.63.14 – PORT EN BESSIN : 02.31.51.26.22 – SAINT-MALO : 02 99 82 81 93  
Courriel : [info@ouestsecuritemarine.com](mailto:info@ouestsecuritemarine.com) - Web : [www.ouestsecuritemarine.com](http://www.ouestsecuritemarine.com)